

vetonit stuk 414

Цементно-известковая
штукатурка

ИДЕАЛЬНА ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ



- Идеальная для реставрации
- Паропроницаемая
- Усиленная волокном
- Ручное/механизированное нанесение

НАЗНАЧЕНИЕ

Для оштукатуривания поверхности слоем толщиной от 5 до 30 мм (50 локальные неровности).

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Для оштукатуривания по следующим основаниям: бетон, керамзитобетонные и газобетонные блоки, силикатный и керамический кирпич, поверхности, оштукатуренные цементными, цементно-известковыми штукатурками.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	серый
Вяжущее	цемент, известь
Расход воды, л/кг	0,18–0,22
Температура нанесения, °C	от +5 до +30
Расход смеси, кг/м ² /мм	1,4
Время жизни, ч	3
Предел прочности на сжатие в возрасте 28 суток, МПа, не менее	3
Предел прочности на растяжение при изгибе, МПа, не менее	1
Прочность сцепления с бетонным основанием в возрасте 28 суток, МПа, не менее	0,3
Морозостойкость, циклов, не менее	100

* Технические характеристики получены при нормальных условиях, температуре окружающей среды +20±2 °C.

Фасовка: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена — 25 кг.

Хранение: 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть твердым, чистым, сухим, без пыли и грязи, обезжиренным. Основания не должны подвергаться усадке или деформации. Перед нанесением **vetonit stuk 414** основание рекомендуется увлажнить, до такой степени, чтобы оно сохранило возможность впитывания воды. Основание необходимо защитить от дождевой и стекающей воды. Во время выполнения работ и в течение 2-х суток после их окончания температура окружающей среды, должна быть не ниже + 5 °C.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Залить в емкость 4,5–5,5 чистой воды и засыпать 25 кг (мешок) смеси **vetonit stuk 414**. Рекомендуемая температура воды +20°C. Перемешивать клей необходимо механическим способом при помощи дрель-миксера со средней скоростью (400–600 об/мин) до достижения однородной массы в течение 3–10 минут. После чего оставить полученную смесь на 5–10 мин и еще раз перемешать. Время использования готового раствора около 2 часов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

Раствор **vetonit stuk 414** наносится вручную или механизированным способом при помощи растворонасосных станций. Штукатурку рекомендуется наносить в 2 слоя.

Первый слой толщиной 5–10 мм гарантирует лучшее сцепление с основой и предотвращает слишком быстрое впитывание влаги в основание из второго слоя. Второй слой наносится спустя 24 часа. Поверхность надо предварительно увлажнить водой так, чтобы она сохранила впитывающую способность. Толщина второго, выравнивающего слоя составляет 8–25 мм. Второй слой разравнивают правилом в соответствии с маяками и затирают деревянной или полиуретановой теркой. После схватывания раствора маяки удаляются, неровности заполняют штукатурным раствором.

Для оштукатуривания сложных оснований, например стыков разнородных материалов, старых оштукатуренных поверхностей, газобетонных блоков, требуется использование металлической сетки. Для этого полотно стальной сварной оцинкованной сетки с размером ячейки 19 × 19 мм

и толщиной проволоки 1 мм крепится к поверхности стены при помощи специальных фиксаторов RVK (не менее 5 шт/м²). Расстояние между фиксаторами должно составлять не более 450 мм (в вертикальном и горизонтальном направлении). Расстояние сетки от основания составляет 5 или 10 мм и зависит от необходимой толщины штукатурного слоя. Углы оконных проемов дополнительно усиливаются кусками сетки размером 300 × 500 мм.

Для достижения наилучшего результата раствор следует наносить в 2 слоя. Первый адгезионный слой, который предотвращает слишком быстрое впитывание влаги основанием из второго слоя, наносится такой толщиной, чтобы полностью укрыть сетку. Толщина второго, выравнивающего слоя составляет 5–25 мм. Выравнивающий слой наносится не ранее чем через сутки после нанесения первого слоя. Финишный (2-й) слой разравнивают правилом в соответствии с маяками. После схватывания раствора для получения более гладкой поверхности ее можно затереть деревянной или полиуретановой теркой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Работы необходимо выполнять при температуре воздуха и окружающей среды от +5 до +30 °C и относительной влажности воздуха не более 80 %. Избегайте выполнения работ под прямыми солнечными лучами, при дожде и сильном ветре. Оштукатуренную поверхность рекомендуется поддерживать влажной в течение 2–3 суток.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Очистку рук, инструмента и тары необходимо производить теплой водой сразу после окончания работы.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

